

A medencevíz barnás elszíneződését jellemzően a **töltővíz vas vagy mangántartalma okozza, amely a klórral reakcióba lép. Ez megjelenhet a teljes vízmennyiségben, barnás árnyalatot adva a víznek, illetve foltok formájában a különböző felületeken.**

Ezekben az esetekben az alábbi eljárást javasoljuk:

- Hagyjuk leesni a klórszintet.
- 10 m³-re számítva 2,8 kg DEWAN-18-at öntsünk a medencevízbe, majd indítsuk be a forgatást.
- A szer néhány nap alatt eltávolítja a barnás elszíneződést, illetve a vas- és mangánlerakódásokat.
- *Ismételt klórozás esetén a vas- és a mangánfoltok újra kialakulnának, ezt előzhetjük meg DINAX METAL MAGIC F-fel:* a barna szín, vagy a foltok eltűnése után tegyen **1 m³ medencevízhez 30-50 ml DINAX METAL MAGIC F-et**, ezzel megelőzhetik a foltok újbóli megjelenését.
- A kezelés alatt a medence használható, a DEWAN-18 a klór helyett kifejti a fertőtlenítő hatást. Az esetlegesen megmaradó DEWAN-18-at felhasználhatja további fertőtlenítésre, ám **a DEWAN használatának idején semmiképp ne adagoljon klórt a medencébe!**
- Amikor a DEWAN eltűnik a medencéből (ezt DEWAN-50 mérőcsíkkal ellenőrizheti), újratezheti a klórozást. (Vagy marad továbbra is a klórmentes fertőtlenítésnél, és tovább használja a DEWAN-18-at).

A klórmentes fertőtlenítésről készséggel adunk részletesebb tájékoztatást a 06-1-403-0937-es telefonszámon, vagy személyesen, illetve részletesebb tájékoztatót talál a honlapunkon: http://www.dinax.hu/dok/dewan-50_prosi_magyar.pdf